

リリースノート- v1.1 for AJA CION

必須事項と推奨事項

このファームウェアバージョンは、内蔵のWeb UIからAJA CIONカメラにアップロードすることが可能です。

注：ファームウェアをアップデートする前に、CONFIGメニュー内の「Factory Reset」を実行することをお勧めします。

CIONファームウェアのアップデート詳細については、CION Production Camera Operations Manualのp.71～p.72を参照してください。Web UIの設定についてご不明な場合には、p.66～p.71を参照してください。

注：CIONカメラの静的IPアドレスを変更する場合は、ホストコンピュータが新しいIPアドレスを正しく認識するために、CIONの再起動が必要な場合があります。

新機能

- ・露光指数 (EI) 値が増加しました。新しい値は次の通りです。
 - ・ EI 320
 - ・ EI 500
 - ・ EI 800
 - ・ EI 1000

改善点

- ・露出オーバーした画像に対しての処理を改善しました。このファームウェアアップデートが行われる前は、露出オーバーした画像部分（クリップされた値）にカラーシフトが起きていました。
- ・ホワイトバランスのUnityを選択した際にオンスクリーンディスプレイ上の情報に正しく表示されない問題を修正しました。このファームウェアアップデートが行われる前は、「Unity」ではなく「4」と表示されていました。
- ・CIONのWeb UI「Firmware Update」ページ上のハイパーリンクを修正しました。インターネットに接続しハイパーリンクをクリックすると、正しいウェブページが開きます。