

リリースノート - BRIDGE NDI 3G v1.8

Firmware for BRIDGE NDI 3G

全般

BRIDGE NDI 3G は、HD および 4K/UltraHD ワークフローの両方で 3G-SDI から NDI および NDI から 3G-SDI の高密度な変換を可能にする 1RU のターンキーゲートウェイデバイスです。起動するとすぐに使用可能なプラグアンドプレイ製品として既存の NDI または SDI ワークフローへ取り込みやすいよう開発されており、簡単に設置および運用が可能です。

BRIDGE NDI 3G は、プロ AV、警備/監視用途、放送局、eSports、その他エンターテイメント現場など、高品質かつ効率的な NDI エンコードおよびデコードが求められる様々な幅広い施設/設備にて活用いただける幅広い変換性能と柔軟性、リモートでの制御機能も備えています。初回の設定内容でそのまま使用したり、プロジェクトでの必要性に応じて動的にも使用頂けます。

BRIDGE NDI 3G v1.8 では、いくつかの機能改善が追加されています。潜在的な不具合回避のためにも、最新版のファームウェアにアップデートすることをお勧め致します。

機能および設定のガイドラインについては、インストレーション & オペレーションガイド (ユーザーマニュアル) を参照してください。最新版のドキュメント、および編集可能なグラフィックプロジェクト素材のサンプルファイル (Adobe Photoshop 形式) は、www.aja.com の [BRIDGE NDI 3G サポートページ](#) でご確認ください。

関連ドキュメント

初回のシステム設定時には、同梱されている BRIDGE NDI 3G クイックスタートガイドをご参照ください：

- ・クイックスタートガイドは BRIDGE NDI 3G システム毎に固有の内容となりますので、**破棄せずお手元に保管いただくようお願い致します。**初めてシステムにアクセスする際やファクトリーリセット時に必要な、admin (管理者) パスワードが記載されています。

BRIDGE NDI 3G マニュアルは、AJA 本国ウェブサイトよりダウンロード頂けます：

- ・ <https://www.aja.com/products/bridge-ndi-3g#support>
- ・ “Manuals” メニューをクリック後 BRIDGE NDI 3G Manual を選択すると、表示および/もしくはダウンロード頂けます

BRIDGE NDI 3G の技術仕様は、AJA 本国ウェブサイトを参照ください：

- ・ <https://www.aja.com/products/bridge-ndi-3g#techspecs>

BRIDGE NDI 3G の REST API 情報は、BRIDGE NDI 3G で内部生成されています：


- ・ リモートで REST API 情報を確認する場合は、Web ブラウザのナビゲーションバーに BRIDGE NDI 3G の IP アドレスに加えて、“/api” と追記してください。REST API 関連ドキュメントおよびインタラクティブ向けの swagger UI (openAPI ツール) が開きます。
 - ・ 例：BRIDGE NDI 3G の IP アドレスが 192.168.10.15 の場合、
<http://www.192.168.10.15/api>

BRIDGE NDI 3G 内部：

- ・ “System Settings” メニュー > Resources 欄の “Product” ボタンをクリックすると、AJA.com BRIDGE NDI 3G 製品ページへアクセスします。
- ・ “System Settings” メニュー > Resources 欄の “Support” ボタンをクリックすると、AJA.com BRIDGE NDI 3G の Support ページへアクセスします。
- ・ (本体 VGA ポート経由 KIOSK 画面のみ) “System Settings” メニュー > “About” ボタンをクリックすると、KIOSK 画面操作の便利なショートカットが表示されます。

v1.8 での改善点

- ・ “SDI Output” メニューの Fractional/Integer (非整数/整数) 設定を、“NTSC Int”、“NTSC Frac” および “PAL) の選択肢に変更。この設定は、NDI から SDI へのデコード時にのみ使用する機能であり、ユーザーインターフェース下部のコントロールバー > Video Setup タブにあります。
 - ・ **NTSC Int** : NTSC 整数レート (24Hz、30Hz、60Hz) はそのままパスし、NTSC 非整数レート (23.98Hz、29.97Hz、59.94Hz) はそれぞれ対応する整数に変換し SDI 出力されます。このモードでは、PAL フォーマットの信号は SDI 出力へパスされません。
 - ・ **NTSC Frac** : NTSC 非整数レート (23.98Hz、29.97Hz、59.94Hz) はそのままパスし、NTSC 整数レート (24Hz、30Hz、60Hz) はそれぞれ対応する非整数に変換し SDI 出力されます。このモードでは、PAL フォーマットの信号は SDI 出力へパスされません。
 - ・ **PAL** : PAL レート (25Hz、50Hz) のみそのままパスします。このモードでは、NTSC フォーマットの信号は SDI 出力へパスされません。
- ・ 注記：v1.7 およびそれ以前のバージョンからアップグレードをした場合、この SDI 出力設定はデフォルトで NTSC Frac (非整数) モードになっています。SDI 出力を PAL もしくは NTSC Integer (整数) にしなければいけない場合は、この SDI 出力設定を必要に応じて設定してください。



モードおよび SDI 出力変換

NDI 入力ソースの スキャンレート	NTSC Int	NTSC Frac	PAL
23.98Hz	24Hz	パス	SDI 出力無し
29.97Hz	30Hz	パス	SDI 出力無し
59.94Hz	60Hz	パス	SDI 出力無し
24Hz	パス	23.98Hz	SDI 出力無し
30Hz	パス	29.97Hz	SDI 出力無し
60Hz	パス	59.94Hz	SDI 出力無し
25Hz	SDI 出力無し	SDI 出力無し	パス
50Hz	SDI 出力無し	SDI 出力無し	パス

- ・ NDI ライブラリ v5.5.4 を実装：アップグレード後の新しいシステムで初期化を実施すると、デフォルトは NDI v4 ではなく NDI v5 モードになります。

v1.8 での修正点

- ・ Integer（整数）SDI 出力モードの場合に、フィールドおよびライン範囲のエラーにより映像が上下に揺れる状態になってしまう不具合を修正
- ・ SDI 出力においてフレームが重複することにより、チャンネル数が多い場合や複雑な映像の場合にガクガクとした動きになってしまう不具合を修正
- ・ チャンネル設定を変更した後に、SDI 出力においてフレームの周期的な重複やコマ落ちが発生する不具合を修正
- ・ Canon HX カメラのパラメーターを変更するとシステムクラッシュが起きる不具合を、NDI ライブラリ v5.5.4 で修正。Canon 側も信号伝送に関して修正を実施。
- ・ システムが循環的にネットワークデバイスを検索する際に、CPU スパイクによって NDI - SDI ビデオのパフォーマンスが影響を受けてしまう不具合を修正
- ・ Unicast での UDP のパフォーマンスを向上したことにより、フレームのスキップ重複を改善


v1.7 での主な機能、修正および改善点

2023-03-09

- ・ 機能追加
 - ・ 入力信号断の際にチャンネルをリセットするよう追加：
 - ・ このことにより NDI 入力パケットが大幅に損失した後に一旦白紙の状態になります。この機能は、入力信号が大きな影響を受けた場合やストリームの継続性がやむを得ず中断された場

合にも安定して復旧するように設計されました。なお異なる実装になるため、この修正は NDIFrameSync 機能を有効にしているチャンネルには適用されません。

- ・ NDI ビデオおよびオーディオフレームへ自動生成したタイムコード挿入機能を追加：
 - ・ タイムコードは 01:00:00:00 から開始し24時間でひと回りしますが、SDI 入力にエンベデッドされているタイムコードとは同調しません。タイムコードは NDI ビデオおよびオーディオフレームにエンベデッドされます。SDI > NDI エンコードモード時に、チャンネル毎に自動生成したタイムコードをエンベデッドするのみの機能です。
 - ・ チャンネル毎にこの機能を有効にする手順：
 - ・ 有効にしたいチャンネルを選択
 - ・ Timecode 欄のドロップダウンリストから“Frame”を選択
 - ・ SDI 信号がそのチャンネルに入力されると、ビデオとオーディオにエンベデッドされたタイムコードの値が進むようになります。



- ・ 修正点
 - ・ プレイアウト時にフレーム欠けや重複を起こしていたフレーム待ち行列の問題を修正：なお異なる実装になるため、この修正は NDIFrameSync 機能を有効にしているチャンネルには適用されません。
 - ・ 整数フレームレートの信号と非整数 (fractional) 設定のミスマッチにより、チャンネルが動作しなくなりクラッシュする場合がある不具合を修正

v1.6 での主な機能、修正および改善点

2023-02-02

- ・ 機能追加
 - ・ NDI v5.5 ライブラリ対応を追加
 - ・ SD フォーマット対応を追加
 - ・ SD フォーマット 525i5994 および 625i50 に対応しました。

- ・ NDI から SDI へのデコードモード設定の場合、SD フォーマットで出力するためには下記の通り “SDI Output” 設定を正しく設定していただく必要があります。
 - ・ 525i5994 フォーマットの場合：該当 Bank の “SDI Output” 設定は “Fractional” (非整数) に設定
 - ・ 625i50 フォーマットの場合：該当 Bank の “SDI Output” 設定は “Integer” (整数) に設定
 - ・ 525i5994 フォーマットと 625i50 フォーマットは同じ Bank で同時に使用することはできません。
 - ・ また V+K モードは SD フォーマットでは対応していません。
- ・ NDIFrameSync 機能を追加
- ・ v1.6 より、BRIDGE NDI 3G は NDIFrameSync 機能に対応しました。この機能は Viz-NDI のテクノロジーであり、各チャンネルで有効/無効に設定可能です。
 - ・ NDIFrameSync 機能は NDI から SDI へのデコードモード時にのみ利用可能です。
 - ・ NDIFrameSync 機能は、ハイフレームレート時の A/V 同期を安定させたい場合や、NDI|HX や Microsoft Teams Meeting といった圧縮率の高い信号に対して有効です。
 - ・ NDIFrameSync 機能は、“Channels/Groups” セクション内の各チャンネル詳細メニューで設定可能です。
 - ・ 以下のような現象の改善に有効です：A/V 同期ずれ、NDI|HX デコード、一瞬黒が入るような映像
- ・ 修正点
- ・ API/UI 上のタイムコード表記がフレームレートに応じた表記になっていない不具合を修正しました。以前のバージョンでは 29.97 フレームレートのみ正しい表記でしたが、今回のバージョンで全てのフレームレートに応じた表記がされるよう修正されました。
 - ・ 29.97 や 59.94 といった非整数 (Fractional) フレームレートがその他の NDI ソースとは異なっており、29970/1000 レート計算は 60000/1001 および 30000/1001 に変更されました。
 - ・ NDI メディアデータはコントロール用ネットワークでもやり取りできるようになっています。
 - ・ 外部 NDI Discovery Server 利用時には、“Preferred Network” 設定に関わらず全てのネットワークでメディアデータが伝送されるという、NDI の既知の制限事項があります。
 - ・ BRIDGE NDI 3G では、内蔵 Avahi Discovery Server を用いることで、Media Network に設定されているネットワークでのみ NDI ストリームの伝送/受信を行うよう修正しました。
 - ・ 注記：外部 NDI Discovery Server 利用時には、現在のバージョンでは、上述の既知の制限事項の通り全てのネットワークでメディアデータがやり取りされます。
 - ・ REST API の “/settings” オブジェクトでは個別の要素を設定できない不具合を修正
 - ・ 下記のように BRIDGE NDI 3G の アドレスの後に /api を追記し、REST API Swagger ページを使用してください。
 - ・ 例：BRIDGE NDI 3G の IP アドレスが 192.168.10.40 の場合
 - ・ <https://192.168.10.41/api>

- ・ /settings 欄の "Get" ボタンをクリック > "Try it out" ボタンをクリック > "Execute" ボタンをクリックすると、全設定の JSON オブジェクトを取得できます。
- ・ "PUT" ボタン をクリック > "Try it out" ボタンをクリック > "Execute" ボタンをクリックすると、"engineRefreshRate" ライン以外の全ての JSON オブジェクトが消去されるので、その後 "Execute" ボタンをクリックしてください。そして "Get" ボタンに戻り、再度 "Execute" ボタンをクリックしてください。
- ・ 修正前は、"Get" ボタンをクリックしても "engineRefreshRate" のみ取得できましたが、今回のバージョンでは全ての設定情報を取得できるようになりました。

・改善点

- ・ ネットワークの状態表示を改善 (Status メニュー内)
 - ・ v1.6 より、BRIDGE NDI 3G ではネットワークアラームのインジケータを改善しました。
 - ・ Network 1 および Network 2 のアラームインジケータでは、下記の内容で接続状態を表示します：
 - ・ 緑：ネットワークデバイスが接続されている
 - ・ 赤：ネットワークデバイスが接続されていない
 - ・ グレー：不明
 - ・ "Received" および "Transmitted" アラームは、各方向でのネットワーク利用状況およびネットワーク帯域の状況を表示します：
 - ・ 緑：帯域使用状況が 80% 未満
 - ・ オレンジ：帯域使用状況が 80% ~ 89%
 - ・ 赤：帯域使用状況が 90% 以上
- ・ NDI 伝送モードを Single-TCP に固定：
 - ・ 最も安定した信号品質向けの設定であることから、BRIDGE NDI 3G v1.6 からは NDI 伝送モードを Single-TCP に固定し、設定変更ができないよう改善しました。
- ・ NDI 受信モードのデフォルト設定を Single-TCP に設定：
 - ・ BRIDGE NDI 3G v1.6 からは NDI 受信モードのオプションを追加し、最も安定した信号品質向けの設定であることから、デフォルトは Single-TCP に設定されています。
- ・ 大幅なモード変更の際にはクラッシュが起こる場合もあるため、変更中を示すホイール表示と一時的に操作不可の状態になるよう機能を追加

v1.5 での主な機能、修正および改善点

2022-04-20

- ・ NDI 5 と NDI 4 の両方に対応：

- ・ “System Settings” メニュー > “NDI version” 欄の “Change” ボタンをクリックし、BRIDGE NDI 3G をどちらのモードで運用するかを選択可能です。モードを変更した場合は、アプリケーションの再起動が必要になります。
- ・ NDI Discovery Server を利用可能に：
 - ・ “Source/Destination” メニュー > NDI Network 欄の “Advanced NDI Config…” ボタンから設定
 - ・ 外部の Discovery Service 利用のオン/オフや、Discovery Server ホストの IP アドレス (NDI 5 モードの場合複数ホストの情報入力も可能) および Receive Mode を設定します
- ・ NDI Discovery 更新時の新しいオプションを追加：
 - ・ “Source/Destination” メニュー > NDI Network 欄の “Scan Mode” メニューでは、”All Details”(全情報を表示)、”Only Names”(NDI ソース名のみ表示)、”Off”(何も表示しない) と選択が可能です。
 - ・ BRIDGE NDI 3G 経由での NDI 検出を行なっている場合でも、外部の NDI Discovery サービスを利用している場合でも同様の挙動になります。このオプションにより、BRIDGE NDI 3G とネットワークの間で更新時のトラフィック量を軽減することが可能です。詳細は製品マニュアルを参照ください。
- ・ 低遅延から高品質まで最適なバランスを保つために、NDI から SDI へのデコード時にバッファ設定のオプションを追加：
 - ・ コントロールバー(GUI の下部画面) の “Video Setup” タブを選択している状態の場合、左側の “I/O” メニューでは Bank 名の下にバッファ設定のプルダウンが表示されます。
 - ・ 遅延量をできるだけ少なくしたい場合向けの “Minimum Buffer”(最小バッファ) から、できるかぎり高品質で送りたい(コマ落ちがゼロもしくは同等程度) 場合向けの ”Maximum Buffer”(最大バッファ) まで、プルダウンから選択可能です。
 - ・ ネットワークの健康状態/状況が異なると最適な設定も変わってきますので、本番でご利用される前には常にテストをするようお勧めします。
 - ・ 注記：SDI から NDI へのエンコード時にはバッファ設定はありません。BRIDGE NDI 3G では可能な限り最短の時間で SDI から NDI へ変換します。
- ・ SDI から NDI へのエンコーディングおよび NDI から SDI へのデコーディングの両方においてタイムコードを実装：
 - ・ NDI ソースの場合、ストリーム内に存在するタイムコードが SDI 出力にエンベデッドされます (VITC1、VITC2 およびエンベデッド LTC)
 - ・ SDI ソースの場合、VITC、VITC2 または エンベデッド LTC 内に存在するタイムコードから選択し NDI へ出力します。また Time-of-Day (本体のシステム日時) タイムコードも、UTC (協定世界時) もしくはローカルのタイムゾーンから生成し NDI 出力に載せることも可能です。
 - ・ タイムコードは個々のチャンネル/グループ画面に表示と設定メニューがあります。またコントロールバー(GUI の下部画面) の “Video Setup” タブでも全チャンネルのステータスを確認することが可能です。

- ・ “System Date and Time” 設定において、UTC（協定世界時） またはローカルタイムゾーンの選択機能を追加
 - ・ さらに、セキュリティの高い環境やインターネットに接続されていない環境での利用時には手動で日時を設定できるオプションも追加
- ・ GUI 左側のメニューの “Network” メニューでは、現在 GUI を表示しているデバイスがリストの最初に表示されます。
- ・ “System Settings” メニュー > “Support Log” 欄 の “Generate” ボタンで生成されるサポートログでは、BRIDGE NDI 3G のシリアル番号も含まれるようになりました。
- ・ “System Settings” メニュー > “NDI Version” 欄では、NDI バージョン番号を全て表記するようになりました。
- ・ リモートアクセス/GUI において、リモートでの監視および制御向けに更なるグレースフル・デグラデーションを実装：プレビュー時の画像品質とレートを漸進的に減らすことで、持続的な接続性と応答性を可能に
 - ・ 注記：しかしながら、低帯域の場合や非常に変わりやすくばらつきのあるネットワーク/インターネット接続状況によっては、ネットワーク断が解消し接続が復旧されるまでは、“Disconnected”（接続断）と表示される場合もあります。
- ・ “Video+Key” グループの場合にはビデオブラックアウトとテストパターン機能が抜けていたため修正
- ・ “System Settings” メニュー > “System Name” 欄において、長すぎると NDI 出力時に問題が生じる場合があるため、文字数制限を 44 文字までに設定
- ・ 各種設定の変更時に、続けるかキャンセルするかのポップアップ画面表示を追加：チャンネルのグループ化/グループ解除およびグループ変更時、デフォルトの最大 NDI オーディオチャンネル変更時、リファレンス（ゲンロック）変更時、および SDI 出力設定 Fractional（非整数）/Integer（整数）間での変更時に表示
- ・ Ki Pro Ultra Plus と BRIDGE NDI 3G が同じネットワークにある場合、Ki Pro Ultra Plus の WebUI を開こうとすると BRIDGE NDI 3G のログイン認証画面が開いてしまう不具合を修正
- ・ SDI 出力において、Fractional（非整数）/Integer（整数）の間で設定を変更した際に A/V 同期がずれる不具合を修正（コントロールバー(GUI の下部画面) > “Video Setup” タブ内の設定項目)
- ・ “Source/Destination” メニュー > “NDI Network” 欄の URL 欄において、BRIDGE NDI 3G の制御向けネットワークがメディア向けネットワークとして報告していた不具合を修正
- ・ ウェブブラウザ経由での BRIDGE NDI 3G の GUI において、version 98 以降でレンダリングをする FireFox で発生していた問題を修正

v1.0 での主な機能

2021-10-27

- ・ SDI と NDI 間での高品質な相互変換に欠かせないツールを備えたわかりやすいインターフェース
- ・ 堅牢で高解像度のビデオ I/O と処理機能を持つ 1RU の筐体で、冗長化電源 (100-240VAC 50/60 Hz) を搭載
- ・ 3G-SDI ビデオ入出力用に 16 系統の BNC 端子 (1.0/2.3 DIN)、メディア伝送および制御向けのネットワーク接続用デュアル 10GbE オンボード NIC
- ・ 2系統の独立した BNC リファレンス端子 (1.0/2.3 DIN)
- ・ 最大 4 チャンネルまでの 4K/UltraHD 信号、最大 16 チャンネルまでの HD 信号、または最大 8 つまでのビデオとキーの組み合わせ、またそれぞれが混在した組み合わせでの SDI から NDI へのエンコードおよび NDI から SDI へのデコードに対応
- ・ SDI から NDI へのエンコードと同時に、NDI から SDI へデコード
- ・ 幅広いサードパーティ製の NDI 機器やソフトウェアとの送受信における互換性
- ・ スケーリング、パディング、および整数/非整数 (フレームレート) 変換を含む、ビデオ処理ツール
- ・ SDI 接続毎で 16 チャンネルのエンベデッド・オーディオ I/O、16 および 24-bit 品質、48kHz サンプル・レート、同期
- ・ ウェブブラウザ、REST API を介したリモートでの設定、監視、管理
- ・ VGA と USB を介したローカルでの設定、監視、管理

想定される挙動および既知の問題

パフォーマンス/設計上の特徴

- ・ BRIDGE NDI 3G は、HD および 4K 解像度で最大 50/60p までのフレームレートに対応するように設計されています。最大限のパフォーマンスは、16 チャンネルまでの HD60p、または 4 チャンネルまでの 4K/UltraHD60p となります。ネットワークの状態、ビデオ処理時の負荷やその他のパラメーターによっては、処理可能なチャンネル数および/または対応可能なフレームレートは場合によって低減される可能性があります。
- ・ BRIDGE NDI 3G は、ライブスイッチャーとしての用途を想定した設計はされていません。信号切り替えや設定変更の際には、信号を整えたり入力信号をロックする場合があります (そのため信号断が発生します)。またシステム全般に関わるような変更があった場合には、一時的にすべてのチャンネルに影響が及びます。システム全般に関わるような変更には、以下の事項が含まれます：
 - ・ NDI ライブラリ v5 と NDI ライブラリ v4 の間で BRIDGE NDI 3G 運用のモードを変更した場合 (デフォルト設定は v4)
 - ・ 画面下部の Control バー内 > Audio Setup タブにて、"Max Audio Channels" の設定を変更した場合

- ・ (NDI から SDI へのデコードモードの場合) 画面下部の Control バー内 > Video Setup タブにて、"Fractional/Integer" の設定を変更した場合
 - ・ (NDI から SDI へのデコードモードの場合) 画面下部の Control バー内 > Video Setup タブにて、"Reference" (Freerun/Ref 入力ポート) の設定を変更した場合
 - ・ エンコーディング (SDI から NDI) とデコーディング (NDI から SDI) の間で変換モードを変更した場合
 - ・ Bank モードを HD / V+K (Video + Key) / 4K の間で変更した場合
- ・ BRIDGE NDI 3G の GUI 上 I/O メニューで表示されているビデオプレビュー画面はあくまでモニタリング用であり、プレビュー画面のパフォーマンスはネットワークの状態や BRIDGE NDI 3G インターフェースへ接続しているリモートシステムなど様々な要因に左右されます。BRIDGE NDI 3G では、モニタリング用のビデオプレビューよりも、実際の SDI / NDI ビデオ 入出力の処理向けにシステムのリソースを優先する仕様になっています。ファームウェア v1.5 以降では、リモートでの監視および制御向けに更なるグレースフル・デグラデーションが実装され、プレビュー時の画像品質とレートを漸進的に減らすことができるようになりました。しかしながら、低帯域の場合や非常に変わりやすくばらつきのあるネットワーク/インターネット接続状況によっては、ネットワーク断が解消し接続が復旧されるまでは、"Disconnected" (接続断) と表示される場合もあります。ネットワークの帯域/品質/接続の安定性を向上させることで改善されます。
- ・ (別途用意いただいた VGA モニター/ USB キーボードとマウスを用いて) ローカルの KIOSK インターフェースから運用される際に、合わせて同梱の USB サウンドカード (USB オーディオアダプター) も活用いただくと、他のツールを追加することなくオーディオとビデオの両方をモニタリングすることが可能です。リモートでの Web UI 操作ですと、I/O メニュー上でビデオプレビューは確認いただけますが、オーディオのモニタリングに関しては、別途 NewTek NDI Studio Monitor のようなツールを用意いただく必要があります。
 - ・ System Settings メニュー 内の Support Log "Generate" ボタンは、リモート Web UI 画面にのみ搭載されている機能です。(ローカルの KIOSK インターフェースにはこのメニューはありません)
 - ・ 画面下部の Control バー内 > Preset タブは、固定のシステムプリセットのみとなっています。ユーザー個々で作成可能なプリセットはありません。
 - ・ BRIDGE NDI 3G は、Unicast のみ対応しています。(Multicast には対応していません)
 - ・ BRIDGE NDI 3G のシステム時間は UTC (協定世界時) またはローカルタイムゾーンのいずれかを選択可能です。いずれの値も、Time-of-Day (本体のシステム日時) タイムコードとして利用することができます。
 - ・ BRIDGE NDI 3G のローカル KIOSK インターフェースはシステムを起動するためのものであり、Web UI のような全般的な操作をするためのインターフェースには向いていません。

- ・ BRIDGE NDI 3G は、ライブ/リアルタイムワークフロー向けに設計された製品です。そのため、ローカルまたはリモートストレージを用いたキャプチャーやプレイバックには対応していません。
- ・ BRIDGE NDI 3G では、NDI tools の NDI Access Manager で表示される機能すべてには対応していません。
- ・ コントロールバー(GUI の下部画面) の “Monitoring” タブ内 にある “Refresh Rate” 設定は、ネットワーク状況やその他の要因に応じて、プレビュー画面の映像が最もスムーズに表示されるよう最適な設定をユーザー側で調整するためにあります。よほど安定したネットワーク環境でない限り、100% の値は最適な設定とは言い難いです。

ビデオおよびオーディオの入出力

- ・ SDI 入出力は、1920 x 1080、3840 x 2160p および 4096 x 2160p のフォーマットに対応しています。および 2K フォーマットには対応していません。
- ・ NDI 入出力は、フル NDI および NDI|HX (v1、v2 および v3) の受信が可能です。出力に関してはフル NDI となります (NDI|HX での出力には対応していません)
 - ・ 注記：NDI|HX ソースを受信する際、フルレートで送られるかどうかや、スムーズな動きかまた遅延量については、NDI|HX 送信側の機器の性能 (加えてネットワークの状況) に依ります。例えばスマートフォンやタブレットが送信元の場合は、適切に同期された低遅延でのストリームでの送信を行う能力が低い傾向にあります。
- ・ BRIDGE NDI 3G は、出力では P216 に対応していますが、入力では P216 には対応していません。
- ・ BRIDGE NDI 3G は、フレーム変換向けには設計されていません。そのため 50 → 60、60 → 50、25 → 30、30 → 25 の変換はできません。例えば出力が 30p のシステムに 25p の信号が入力された場合、システムは警告エラーを表示し入力ビデオとして認識されません。しかしながら、整数/非整数のフレームレートが混在している場合に、どちらかに調整して出力フレームレートを揃えることはできます。
 - ・ 例：Bank1/2 に 1080p30 フォーマット x 7系統、1080p29.97 フォーマット x 1 系統が入力された場合、Video Setup メニュー > SDI output 設定で “integer (整数)” に設定すると、29.97p 入力ソースを他のソースに合わせて 30p に調整して出力することができます。
- ・ BRIDGE NDI 3G では、ひとつのエンジン (Bank 1+2) で 25 fps または 50 fps のフォーマットで運用しつつ、もう片方のエンジン (Bank 3+4) で 29.97-30 fps または 59.94-60 fps のフォーマットで運用することも可能です。(その逆も同様)
- ・ BRIDGE NDI 3G は、2 系統の独立した外部リファレンス端子を備えているため、SDI 出力のリファレンスとして Free Run の代わりに使用することができます。片方のリファレンス入力 (Ref in 1) はエンジン A (Bank 1+2)、もうひとつのリファレンス入力 (Ref in 2) はエンジン B (Bank 3+4) にそれぞれ割り当てられています。

- BRIDGE NDI 3G では、SDI 信号のアップ/ダウン/クロスコンバージョンはおこないません。HD 入力は HD で出力、4K 入力は 4K で出力となります。HD と 4K 間の変換はできません。
- SDI ビデオ信号として対応していない 1920 x 1080 より小さい解像度の NDI ソース（主にスマートフォンやタブレット、Microsoft Teams やその他のウェブカメラからの出力）については、BRIDGE NDI 3G では標準の設定で“Scale”オプションが適用されます。（“Channels/Groups”メニュー内の個々のチャンネル > Video > Video Convert メニュー）
 - “Scale”の場合は、HD (1920 x 1080) 解像度に合うようレターボックスまたはピラーボックスで元の映像をスケールリングします。
 - “Actual”の場合は、HD (1920 x 1080) 解像度の中に黒背景で元の解像度で載せられます。
- 1920 x 1080 より大きいが 4096 x 2160 より小さく SDI ビデオ信号として対応していない解像度の NDI ソースについては、BRIDGE NDI 3G では標準の設定で“Scale”オプションが適用されます。（“Channels/Groups”メニュー内の個々のチャンネル > Video > Video Convert メニュー）
 - “Scale”の場合は、4K/UltraHD 解像度に合うようレターボックスまたはピラーボックスで元の映像をスケールリングします。
 - “Actual”の場合は、4K/UltraHD 解像度の中に黒背景で元の解像度で載せられます。
 - 注記：上記の処理を行う前に、エンジン (Bank の組み合わせ) が 4K/UltraHD フォーマットに対応できるよう、BRIDGE NDI 3G の設定変更が必要になる場合があります。
- BRIDGE NDI 3G は ROI (関心領域) を抜き出す機能はありません。スケールアップ/レターボックス/ピラーボックスの処理のみとなります。
- BRIDGE NDI 3G は現時点では、クローズドキャプション (字幕) には対応していません。
- NDI 出力時のオーディオリファレンスレベル (dB) を選択する際には、例えば“20”を選択すると 20dBu 低減ということになります。
- (別途 VGA モニター/USB キーボードとマウスで) KIOSK インターフェースからローカルでシステムを使用しつつ搭載されている USB サウンドカードも併せて使用する場合、実際に聞くとアナログオーディオには 3 秒毎に小さなクリック音が乗っています。
- “I/O”メニュー画面と、コントロールバー(GUI の下部画面) の“Video Setup”タブ画面では、V+K (Video+Key) グループが HD チャンネルに変更しても適切に反映されないことがあります。チャンネルを通常の挙動で再開させるためには、時々チャンネルを一度無効にしてから再度有効にしたり、また NDI ソースを選択し直したりする必要があります。

システムへのアクセス

- BRIDGE NDI 3G は工場出荷時には DHCP が有効になっています。そのため (DHCP が配布されている) お使いのネットワークに接続すれば、Mac もしくは Windows のネットワークブラウザで確認いただけます。他の方法としては、背面 VGA ポートと USB ポートを利用したローカルインターフェース経由での設定もでき、こちらから IP アドレスを手動で設定することも可能です。詳細は製品マニュアルを参照ください。

- ・ BRIDGE NDI 3G では、“User Management”メニューでのユーザー/パスワード変更に関しては、“admin”ユーザータイプでのパスワード変更のみ可能です。
- ・ もし変更後にパスワードを忘れてしまった場合は、ファクトリーリセットを実施し、同梱されているクイックスタートガイドに記載されている工場出荷時の初期パスワードを使用してアクセスしてください。詳細は製品マニュアルを参照ください。同梱のクイックスタートガイドを紛失してしまった場合は、AJA サポートまでご連絡ください。

その他

- ・ ローカルの KIOSK インターフェースで System Settings メニュー > Resources メニューから “Release Note” や “Manual” をクリックして開いた際、キーボードショートカット (ALT キー + 左の矢印キー) で元の BRIDGE NDI 3G インターフェースに戻ることができます。
- ・ BRIDGE NDI 3G から 16 チャンネルオーディオの NDI 出力を送った場合、macOS 上の OBS Studio がクラッシュする可能性があります。この問題を回避するために、デフォルトの 8 チャンネル、もしくは 2 チャンネルにオーディオを設定することをお勧めします。
- ・ Microsoft Teams からの NDI 出力は、断続的に A/V 同期がずれる場合があります。
- ・ NDI Discovery を有効にしている場合、Microsoft Teams ではフリッカーが生じる可能性があります。この現象を解消するために、“Source/Destination”メニューの NDI Network 欄にある “Scan Mode” の設定が以下の通りございます：
 - ・ “Off”: スキャン自体とメタデータ表示が無効になります。
 - ・ “Only Names”: NDI スキャン機能を利用しますが NDI ソース名と IP アドレスのみ取得します。このモードでは、“In Use” (NDI ソースが利用されているかどうか)、“URL” (IP アドレス)、“Source Name” (NDI ソース名) の項目のみが表示されます
 - ・ “All”: 全ての項目が表示されます (有効なソースがある場合)
- ・ ノンリニア編集ソフトからの NDI 再生の場合、断続的に A/V 同期がずれる可能性があります。またタイムライン上でスクラブを行う場合は、NDI ソースとしては途切れることがあります。
- ・ 個々の “Channels/Groupes”メニューで “4K Transport” の設定を “2SI” から “Quad” に変更する際、現時点では変更内容を反映させるために、一度そのチャンネル/グループを無効にしたあと再度有効にする必要がある場合があります。
- ・ FireFox 使用時には BRIDGE NDI のドロップダウンメニューが正しく表示されないことがあります；必要に応じて他のブラウザ (例：Google Chrome) をご使用ください。
- ・ BRIDGE NDI 3G を NDI 5 モードにした状態で FoMaKo 社の PTZ NDI|HX カメラを使用し H.265 に設定している場合、BRIDGE NDI 3G 受け取るために適合した NDI ソースとしては表示されません。回避策は、カメラ側を H.264 設定にするか、BRIDGE NDI 3G を NDI 4 モードにすることです (NDI 5 ではなく)。

- ・ NDI|HX 3 対応カメラのうちいくつかのモデルでは、BRIDGE NDI 3G はたまた SDI 出力でフレームを繰り返し表示することがあります。

トラブルシューティング

- ・ ある特定のチャンネル/グループの挙動がおかしい場合には、まずは“Channels/Groupes”メニューでそのチャンネル/グループを無効にしたあと再度有効にすることをお試してください。
- ・ 複数のチャンネル/グループの挙動がおかしい場合には、“System Settings”メニューにある“Refresh App” ボタンを使ってアプリケーションのリフレッシュをお試してください。
- ・ SDI 入出力のトラブルシューティングの際には、まずは少なくとも 2つの異なる SDI 信号用のケーブルへの差し替え、そして SDI ソースデバイス/ SDI 出力確認用モニターについても他の機器への差し替えを試されることを強くお勧めします。問題の挙動がケーブルやソースデバイス/出力先に起因するものではないかどうかをご確認ください。
- ・ また SDI 入出力の確認については、BRIDGE NDI 3G で 1 つのチャンネルで SDI 出力 (HD) を設定し、その SDI 出力をループバックする形で同じ BRIDGE NDI 3G の他のチャンネルで SDI 入力 (HD) としてその信号を選択する方法がございます。BRIDGE NDI 3G 自体で、自身の SDI 出力を自動認識できているかどうかをご確認ください。
- ・ BRIDGE NDI 3G と同じネットワークにある NDI ソースを確認したい場合には、NewTek NDI Studio Monitor などのツールを活用ください。NDI Studio Monitor でネットワーク上の NDI ソースが確認できる場合は、同じネットワーク上の BRIDGE NDI 3G でも同様に確認できるはずですが、同様に、NDI Studio Monitor でネットワーク上の NDI ソースが確認できない場合は、BRIDGE NDI 3G でソースを確認できる可能性は低いです。
- ・ ネットワークの接続状況のトラブルシューティングの際には、まずは少なくとも 2つの異なるイーサネットケーブルへの差し替えや、イーサネットスイッチへ接続しているイーサネット接続 (ケーブル) の抜き差しを試されることを強くお勧めします。問題の挙動がケーブルや、スイッチが通信を正しくリフレッシュできていないことに起因するものではないかどうかをご確認ください。
- ・ 受け側の機器で BRIDGE NDI 3G からのデータを受信できていない場合、BRIDGE NDI 3G からのデータが受け側の機器へ送ることができるように、(BRIDGE NDI 3G と受け側の機器の両方の) ネットワークの設定をご確認ください。
- ・ BRIDGE NDI 3G を NDI 5 モードで使用している場合は比較のため同じワークフローのままで NDI 4 モードでの使用、またはその逆をお試してください。NDI 5 と NDI 4 のモード変更ボタンは、“System Settings”メニュー > “NDI Version”欄にあります。

ソフトウェア更新時の注意点

BRIDGE NDI 3G は工場出荷時点での最新版のソフトウェアがあらかじめインストールされていますが、AJA ウェブサイトで新しいバージョンのソフトウェアが公開されている場合は、BRIDGE NDI 3G のソフトウェアをアップデート頂く必要があります。AJA BRIDGE NDI 3G ソフトウェアをアップグレードする際に必要な手順は、以下の通りになります。

最新版の BRIDGE NDI 3G アップデートファイルをダウンロード


- ・アップデート時には、ネットワークインターフェースがありインターネットアクセス可能な Mac、Windows または Linux ベースのホストシステムを別途ご用意ください。ソフトウェアパッケージをダウンロードするシステムで BRIDGE NDI 3G のアップデートを行う際は、BRIDGE NDI 3G と同じネットワークに接続する必要があります。
- ・ウェブブラウザを開き AJA BRIDGE NDI 3G のサポートページへアクセスしてください：
 - ・ <https://www.aja.com/products/bridge-ndi-3g#support>
- ・“Software” メニューを開くと、BRIDGE NDI 3G ソフトウェアパッケージをダウンロード可能です。
- ・最新版および以前の BRIDGE NDI 3G ソフトウェアパッケージが AJA ウェブサイトには掲載されています。
- ・BRIDGE NDI 3G の UI に接続されている別途ご用意頂いたホストシステムで、パッケージをダウンロードしてください。

BRIDGE NDI 3G アップデートファイルを解凍

- ・AJA サイトからダウンロードしたアップデートファイルは “ZIP” ファイル形式ですので、OS のツールもしくはサードパーティ製アプリケーションで開くことができます。
- ・ZIP ファイルのコンテンツを展開（解凍）してください。展開後のフォルダ内には、BRIDGE NDI 3G 製品マニュアル、リリースノートおよびソフトウェアアップデートパッケージが入っています。

BRIDGE NDI 3G のアップデート手順（リモート Web UI 経由）

1. BRIDGE NDI 3G の Web UI ページで、System Settings メニュー > Software Update へ進み、“Browse” ボタンをクリックしてください。
2. 解凍したソフトウェアアップデートファイル（拡張子 .ajas）を選択し、“open” をクリックしてください。
3. “Submit” をクリックしてください。
4. メッセージに従い、再起動またはアプリケーションの再スタートを実施してください。その際にはログインが再度必要になる場合があります。



BRIDGE NDI 3G のアップデート手順（VGA ポートからの KIOSK 画面、USB メディア経由）

1. ダウンロード後解凍したソフトウェアアップデートファイル（拡張子 .ajas）を USB メディアにコピーしてください。
2. USB メディアを、BRIDGE NDI 3G 本体背面の USB ポートに接続してください。

- BRIDGE NDI 3G の KIOSK 画面 (本体 VGA ポート経由) で、System Settings メニュー > Software Update へ進み、"Browse" ボタンをクリックしてください。
- 左側の OS ナビゲーション画面で、Run > Media > sda1 を選択してください。
- 解凍したソフトウェアアップデートファイル (拡張子 .ajas) を選択し、"open" をクリックしてください。
- "Submit" をクリックしてください。
- メッセージに従い、再起動またはアプリケーションの再スタートを実施してください。その際にはログインが再度必要になる場合があります。

注記：ソフトウェアのアップデート中は、電源を落とさないようにしてください。

テクニカルサポート時に有用な情報

- 不具合症状の詳細 (可能なかぎり詳しく)
- エラーメッセージ
- BRIDGE NDI 3G からの NDI ストリームを受信している、および/または BRIDGE NDI 3G へ NDI ストリームを送っている機器やソフトウェアに関する詳細情報
- 基本的なネットワーク接続状況の確認 (例えば、ネットワーク上でそれぞれの機器がお互いを見えているか?)
- ネットワーク構成に関する情報
- スクリーンショットやスクリーンキャプチャー/ビデオ
- サポートログファイルの取得
 - BRIDGE NDI 3G の Web GUI の "System Settings" > "System Details" > "Support Log" メニュー内 "Generate" ボタンをクリックするとサポートログをダウンロードできます。
 - サポートログをダウンロードし、上記の詳細情報と合わせてサポート窓口にご連絡ください。
 - 注記：ローカルの KIOSK インターフェースでは、サポートログのダウンロード機能はありません。サポートログをダウンロードするためには、WebUI にアクセスする必要があります。

