

リリースノート—AJA Win Plug-ins for Avid v10.5.2

Open I/O Plug-in for Windows

全般

このプラグインはAJAハードウェアをAvid編集システムで使用するために提供されます。

このプラグインをインストールする前に、適切なAJAハードウェアデバイスのドライバをインストールし、正常に動作することを確認してください。

推奨環境

- ・ Windows 7, 8 (64bit)
- ・ AJA Windows Driver v10.5.2 ドライバ以上
- ・ Avid MediaComposer 8.0, Symphony 8.0, ProTools11.0 以上
- ・ QuickTime™ 7.6 以上
- ・ インストールを行う前に、以前のAJA XENAやWindowsソフトウェア、AJA Open I/O Plug-inをアンインストールしてください。
- ・ 推奨システム環境と設定については、下記URL(英語)を参照してください。
<http://www.aja.com/en/support/kona-pc-system-configuration/>
<http://www.aja.com/en/support/kona-system-configuration/>
- ・ このインストーラを使用する場合は、インストーラを右クリック「管理者として実行」を選択し、管理者アカウントでの実行をお勧めします。ユーザーアカウント制御(UAC)を無効に設定している場合、このオプションは表示されません。

新機能

All

- ・ KONA 4サポート

既知の問題

- ・ AJAデバイスを”オーディオ パンチインツール”で使用するためには、”キャプチャーツール”でAJAデバイスが選択されている必要があります。
 1. キャプチャーツールを開く
 2. AJA KONA あるいは AJA Ioなどのビデオ入力を選択
 3. キャプチャーツールを閉じる
 4. オーディオ パンチインツールを開く
 5. AJA KONA あるいは AJA Ioなどの入力デバイスを選択

- ・ Open I/O Plug-insがインストールされているタイムラインの不特定なループは、Avidアプリケーションの再生停止や、エラーメッセージの原因となる可能性があります。
- ・ KONA 3, KONA3G, lo XTでデュアルリンクRGBソースをキャプチャーする場合、E/EされるデュアルSDI出力は正しくない可能性があります。
- ・ AJAハードウェアはコントロールパネルを使用してゲンロックを'Input'と'Reference'で切り換えることができますが、Media Composerでキャプチャーを行う場合、この選択によってバッチキャプチャーが正しく行えない場合があります。この問題を回避するにはゲンロックを”Input”に設定します。
- ・ アナログのビデオ入力はMediaComposerのキャプチャーツールに正しく検出されない場合があります。この問題はMediaComposerの起動時にソースビデオを再生しておくことで回避できます。

バージョン履歴

10.4.1 - Release Date: November 6, 2012

loXT, T-Tap

- ・ Windows7, Windows8上で動作するMediaComposer v6.5, v7をサポート

10.3.2 - Release Date: November 6, 2012

ALL

- ・ MediaComposer v6.5, Symphony v6.5, NewsCutter v10.5 サポート
- ・ 新しいWindows ASIO Audio driver
- ・ オーディオ パンチインツールをサポート

このリリースでサポートされる製品

- | | |
|-----------------|--------------|
| ・ KONA 4 | ・ lo 4K |
| ・ KONA 3G | ・ lo XT |
| ・ KONA 3 | ・ lo Express |
| ・ KONA LHi | ・ T-TAP |
| ・ KONA LHe Plus | |