

リリースノート - Ki Pro Ultra 12G v2.7

Firmware for Ki Pro Ultra 12G

全般

ファームウェア v2.7 では、Ki Pro Ultra 12G においていくつかの機能改善が追加されています。潜在的な不具合回避のためにも、最新版のファームウェアにアップデートすることをお勧め致します。

機能および設定のガイドラインについては、インストレーション & オペレーションガイド (ユーザーマニュアル) を参照してください。最新版のドキュメントは、www.aja.com のサポートページでご確認いただけます。

v2.7 での修正、変更および改善点

- ・マルチチャンネルモードでかつ Video SG メニューが有効になっており HD フォーマットが選択されている場合、フロント液晶パネル上では 4 分割画面のうち一つのみがテスト信号がソースとして表示され、複数のエラーメッセージが表示されていた不具合を修正
- ・Ki Pro Ultra 12G に全く信号が入力されておらず “No Input” 状態の際に Video SG メニューが有効になっている場合、収録ができない不具合を修正
- ・AJA Control Room にて 8ch ステレオオーディオペアにて収録された ProRes ファイルを Ki Pro Ultra 12G で再生すると不明瞭な音声になる不具合を修正

ファームウェア更新時の注意点

- ・ファームウェアアップデート時に Windows 環境の場合は Chrome ブラウザを使用しないようお勧めします。この問題は、ファームウェア v1.1 で修正されております。
- ・ファームウェアアップデートを行う前に、本体 “CONFIG” ボタンもしくは Web UI の “Preset” メニューから “Factory Reset” で工場出荷状態にリセットすることをお勧めします。
- ・ファームウェアのアップデートを行った後は、Web ブラウザ (Safari、Firefox など) と Ki Pro Ultra 12G との接続が解除される場合があります。Web ブラウザをリロードすることで、Web UI に再接続できるようになります。
- ・収録中には、ファームウェアアップデートを試みないでください。ファームウェアのアップデートを行う前に、必ず Ki Pro Ultra 12G が停止状態であることを確認してください。