

リリースノート - Ki Pro Ultra v3.6

Firmware update for Ki Pro Ultra

全般

今回のファームウェアは、Ki Pro Ultra のマイナーアップデートです。

機能および設定のガイドラインについては、インストレーション & オペレーションガイド(ユーザーマニュアル) を参照してください。最新版のドキュメントは、www.aja.com のサポートページでご確認いただけます。

v3.6 での修正、変更および改善点

- ・ 8 チャンネル以上のオーディオがある信号を DNx フォーマットで収録する場合、収録したファイルのオーディオチャンネルに歪みが発生する不具合を修正

ファームウェアアップデート時の注意点

- ・ ファームウェアアップデート時に Windows 環境の場合は Chrome ブラウザを使用しないようお勧めします。この問題は、ファームウェアアップデートによって解決されます。
- ・ ファームウェアのアップデートを行う前に、本体 "CONFIG" ボタンもしくは Web UI の "Preset" メニューから "Factory Reset" で工場出荷状態にリセットすることをお勧めします。
- ・ ファームウェアのアップデートを行った場合、Web ブラウザ (Safari、Firefox など) と Ki Pro Ultra との接続が解除される場合があります。Web ブラウザをリロードすることで、Web UI に再接続できるようになります。
- ・ Ki Pro Ultra で収録中には、ファームウェアのアップデートを行わないでください。ファームウェアのアップデートを実行する前には、Ki Pro Ultra が停止状態にあることを確認してください。