

## リリースノート - Ki Pro Ultra Plus v4.1

### Firmware update for Ki Pro Ultra Plus v4.1

#### 全般

---

今回のファームウェアアップデートは、Ki Pro Ultra Plus のマイナーアップデートです。

機能および設定のガイドラインについては、インストレーション & オペレーションガイド (ユーザーマニュアル) を参照してください。最新版のドキュメントは、[www.aja.com](http://www.aja.com) のサポートページでご確認いただけます。

#### 改善点

---

以下のバグ修正および機能改善が追加されています：

- ・ マルチチャンネルモードにおいて、720p 解像度での ProRes 444 収録時の不具合を修正
- ・ ProRes 444 クリップの再生時に、2SI では正しく再生されない不具合を修正
- ・ いくつかのシステムにおいて、プレイバックとE-to-E 間で動かなくなる不具合を修正
- ・ ギャングレコーディング時において、同ネットワーク上の Ki Pro が識別されない不具合を修正
- ・ Apple ProRes クリップ再生時の AV シンクを改善
- ・ Apple ProRes クアッドリンクスキュー (位相ずれ) について、SMPTE で規定されている 400ns\* に合致するよう改善
- ・ HDMI において HFR (ハイフレームレート) への対応を改善

\* 上記は Apple ProRes のみ適用。AVID DNx については以前の SMPTE 規格 40ns に対応

#### ファームウェア更新時の注意点

---

- ・ ファームウェアのアップデートを行う前に、"CONFIG" メニューから "Factory Reset" で工場出荷状態にリセットすることをお勧めします。

- ・ファームウェアのアップデートを行った場合、Web ブラウザ (Safari、Firefox など) と Ki Pro Ultra Plus との接続が解除される場合があります。Web ブラウザをリロードすることで、Web ユーザーインターフェイスに再接続できるようになります。
- ・Ki Pro Ultra Plus で収録中に、ファームウェアのアップデートを行わないでください。ファームウェアのアップデートを実行する前には、Ki Pro Ultra Plus が停止状態にあることを確認してください。