

# リリースノート - Ki Pro Ultra v3.5

## Firmware update for Ki Pro Ultra

### 全般

---

今回のファームウェアは、Ki Pro Ultra のマイナーアップデートです。

機能および設定のガイドラインについては、インストレーション & オペレーションガイド(ユーザーマニュアル) を参照してください。最新版のドキュメントは、[www.aja.com](http://www.aja.com) のサポートページでご確認いただけます。

### v3.5 での修正、変更および改善点

---

- ・ 入力信号 59.94fps (2SI) からダウンコンバートされた信号の収録が失敗する不具合の修正
- ・ 性能を保証するため、PAK メディアのクリップ数に関係なく、プレイリストの表示数が最大 850 クリップに制限されました。825 クリップをこえて収録する際に警告が表示されるようになりました。
- ・ エンコードタイプ DNx 選択時の “Loss of Video” に関する不具合の修正
- ・ REST API で既存の収録ファイルからサブクリップを作成した際にオーディオが破損する不具合の修正

### ファームウェアアップデート時の注意点

---

- ・ ファームウェアアップデート時に Windows 環境の場合は Chrome ブラウザを使用しないようお勧めします。この問題は、ファームウェアアップデートによって解決されます。
- ・ ファームウェアのアップデートを行う前に、本体 “CONFIG” ボタンもしくは Web UI の “Preset” メニューから “Factory Reset” で工場出荷状態にリセットすることをお勧めします。
- ・ ファームウェアのアップデートを行った場合、Web ブラウザ (Safari、Firefox など) と Ki Pro Ultra との接続が解除される場合があります。Web ブラウザをリロードすることで、Web UI に再接続できるようになります。
- ・ Ki Pro Ultra で収録中には、ファームウェアのアップデートを行わないでください。ファームウェアのアップデートを実行する前には、Ki Pro Ultra が停止状態にあることを確認してください。