

リリースノート—AJA MiniConfig v2.15.1

Control Software for AJA Mini-Converters

全般

このバージョンでは、HDP3 と UDC、ROI シリーズのバグ修正を含んでいます。

上記以外のミニコンバーター製品に関する改善は今回のアップデートには含まれませんが、もしミニコンバーターをご購入以降ファームウェアのアップデートをしていない場合は、この新たなバージョンへアップデートすることをお勧めします。

改善点

HDP3

- ・ SD-SDI フォーマット (525i や 625i) 入力した際のオーディオの歪みを修正
- ・ 入力信号が変更された際、操作を受け付けなくなる潜在的な問題を修正

UDC

- ・ 全てのサポートフォーマットで正しいリップシンクを保てるようにオーディオディレイの問題を修正
- ・ SDI 出力において CRC エラーが発生する問題を修正

ROI-DVI

- ・ Monitor Matrix Calculator の Apply ボタンの動作を改善

ROI-HDMI

- ・ Monitor Matrix Calculator の Apply ボタンの動作を改善

ROI-DP

- ・ Monitor Matrix Calculator の Apply ボタンの動作を改善

最新ソフトウェアのインストール

ミニコンバーター製品は、ファームウェアがプリインストールされた状態で工場から出荷されます。利用可能なソフトウェア/ファームウェアの最新バージョンを確認、ダウンロードするには、AJA Web サイトの Mini Config ページ、あるいは以下ダウンロードページを参照してください。

<http://www.aja.com/en/products/mini-converters/mini-config-software>

<http://www.aja-jp.com/downloads/category/34-mini-converter>

MiniConfig ソフトウェアファイルをダウンロードすると、ミニコンバーター・モジュールを構成し、ファームウェアをアップグレードすることができます。ソフトウェアアーカイブセクションにて、各ミニコンバーター製品をサポートする最近および過去にリリースされた MiniConfig ソフトウェアが提供されています。

ファームウェアのアップグレード手順

AJA ミニコンバーターのマニュアルには、ファームウェアのアップデート方法についての説明が記載されています。適切にファームウェアをアップデートするために、そちらを参照してください。製品マニュアルは、スタートメニュー/AJA/MiniConfig/Documentation フォルダ、あるいはダウンロードしたパッケージの Documentation フォルダ内にソフトウェアと一緒に配置されています。

個別の製品マニュアルは、AJA ウェブサイトのミニコンバーターセクションからオンラインでも入手できます。

このリリースでサポートされる製品

- | | | |
|-----------|-------------|------------|
| ・ 3G-AM | ・ Hi5-4K | ・ HB-T-SDI |
| ・ LUT-Box | ・ HA5-4K | ・ HB-R-SDI |
| ・ Hi5-3D | ・ 4K2HD | ・ ROI-DVI |
| ・ Hi5-3G | ・ V2Digital | ・ ROI-HDMI |
| ・ HDP2 | ・ V2Analog | ・ HD10MD4 |
| ・ UDC | ・ Hi5-Plus | ・ HDP3 |
| ・ ROI | ・ HA5-Plus | ・ OG-3G-AM |
| ・ ROI-DP | ・ 3G-AMA | |