

# リリースノート - Ki Pro Ultra Plus v3.0

## Firmware update for Ki Pro Ultra Plus v3.0

### 全般

---

今回のファームウェア更新では、Ki Pro Ultra Plus に重要な新機能が追加されています。

機能および設定のガイドラインについては、インストレーション & オペレーションガイド (ユーザーマニュアル) を参照してください。最新版のドキュメントは、[www.aja.com](http://www.aja.com) のサポートページでご確認いただけます。

### 新機能

---

#### 下記の Avid DNxHR MXF 対応を追加

- ・ Avid DNxHR HQX 4K/29.97 fps まで
- ・ Avid DNxHR SQ 4K/29.97 fps まで
- ・ Avid DNxHR LB 4K/29.97 fps まで

#### HDR 収録対応を追加

今回のファームウェアリリースにおいて、HDMI 2.0 入力時に HDR10、HLG および PQ への対応が追加されました。HDR 収録は、ProRes コーデックでの収録時にのみ対応しています。

### 改善点

---

以下のバグ修正および機能改善が追加されています：

- ・ HDMI HDR 入力対応を改善
- ・ 収録時間数の精度を修正
- ・ DNxHD 収録開始時の TC 値を修正
- ・ フロントパネルでのプリセットの保存/呼び出し操作が可能に
- ・ HDMI 入力へ 4K/UHD HFR (ハイフレームレート) RGB フォーマットへの対応を追加

- ・マルチチャンネルモードでの収録時に SDI 1 入力を喪失した場合の安定性を改善
- ・HDMI 関連機能を改善
- ・4K/UHD モードでの PsF オーバーライド対応を改善

## ファームウェア更新時の注意点

---

- ・ファームウェアのアップデートを行う前に、"CONFIG" メニューから "Factory Reset" で工場出荷状態にリセットすることをお勧めします。
- ・ファームウェアのアップデートを行った場合、Web ブラウザ (Safari、Firefox など) と Ki Pro Ultra Plus との接続が解除される場合があります。Web ブラウザをリロードすることで、Web ユーザーインターフェイスに再接続できるようになります。
- ・Ki Pro Ultra Plus で収録中に、ファームウェアのアップデートを行わないでください。ファームウェアのアップデートを実行する前には、Ki Pro Ultra Plus が停止状態にあることを確認してください。